鉄鋼精錬プロセス工学概論 6

Introduction of Steel Refining Process Engineering 6

北村信也 東北大学 教授

多元物質科学研究所

Shin-ya Kitamura

前号 (Vol.15 No.9 P.554) からの続き

3.5 物質移動係数

製鋼反応は高温で起こるため化学反応速度は速く、また、 溶融状態の液体が対象になることが大部分のため、気相側物 質移動が律速することは稀である。従って、一般的には溶鋼 側、スラグ側の物質移動が律速となる。2章でも述べたが、 成分Mの酸化反応を(3.5.1)式で書くと、スラグ相、メタル 相の混合律速の場合、反応速度は(3.5.2)式、総括物質移動 係数 k (m/s) は (3.5.3) 式で表わされる。ここで、A は反応 界面積 (m²)、V は溶鉄体積 (m³)、L は平衡分配比である。

門講座

$$[M] + n [O] = (MO_n) - (3.5.1)$$

$$-\frac{d [\%M]}{dt} = k \frac{A}{V} ([\%M] - (\%MO_n)/L) - (\%MO_n)/L) - (3.5.2)$$

$$\frac{1}{k} = \frac{1}{L \times k_s} + \frac{1}{k_m} - (3.5.3)$$

但し、物質移動係数と反応界面積を分離することは困難で あるため、A×kを容量係数と呼ぶ。これを溶鋼体積で割っ たAk/Vを容量係数と称する場合もあるが、ある濃度から目 的濃度までの処理時間が比較できるため実操業の解析では後 者が良く用いられる。

3.5.1 スラグ・メタル反応(トップスラグ)

トップスラグによる精錬反応は、すべての製鋼操業におい て用いられている。一般的にはAを幾何学的界面積でおき、 kを実験結果との対比で決定する方法がとられる。

物質移動係数は攪拌のために吹き込まれるガス流量 qg (m³/s)の関数で整理され、油性液体/水系¹⁰³⁾、水溶液系 /アマルガム系¹⁰⁴⁾、溶融塩/Pb系¹⁰⁵⁾や、高温でのスラグ /溶銅系^{106,107)}での実験が、実際の溶鉄/スラグ系以外で報 告されているが、3.4.2節(前号 Vol.15 No.9 P.559)で示した エマルジョンが生成しない条件ではガス流量又は攪拌エネ ルギー密度の1/4~1/2乗で整理されている(3.4.2節の図 90、図93、図94を参照のこと)。図98は溶銑を脱珪した場 合の実験結果108)であり、図99は水/テトラリン系で安息香 酸の移動を測定した例103)である。尚、図98においては溶鉄 側物質移動律速の条件で測定されている。

物質移動係数は攪拌エネルギー密度だけでは定式化でき ず、装置のサイズや形状、温度、スラグの状態などで影響 を受ける。装置のサイズや形状、温度の影響を考慮したもの として (3.5.4) 式がある。ここで、 c は攪拌エネルギー密度 (W/t)、hv は浴深さ(m)、dv は浴直径(m) である。各種サ イズの装置を用いた溶銑脱珪で得られた結果 (溶鉄側物質移 動律速) との対比を図100に示す。

$$\log k_{\rm m} = 1.98 + 0.5 \log \left(\left(\dot{\epsilon} \times 1000 \right) \left(\frac{\rm hv^2}{\rm dv} \right) \right) - \frac{125000}{2.3 \rm RT}$$
......(3.5.4)



図 98 溶銑脱珪で得られた物質移動係数と攪拌エネルギー密度との関係 (文献¹⁰⁸⁾による)

一方、スラグ/溶銅系^{106,107)}での実験から、物質移動係数 はガス流量を増加して行くと、ガス流量の1/2乗で増加した 後(領域I)、その依存性が見られなくなり(領域II)、さら に流量を増加させるとエマルジョンが生成して再びガス流量 依存性を発現するという報告がある(図101)。ガス流量依存 性が見られなくなる理由は、スラグに生じる逆向きの流動に よって界面近傍でのメタル相側の乱流が減衰されるためとさ れている(図102)。領域Iでの物質移動係数は、メタル相の 深さが上昇域内で乱流が充分に発達できる場合には(3.5.5) 式で整理でき(図103)、この関係は実機試験結果でも適用で きる(図104)¹⁰⁹⁾。ここで、 ρ_m は溶融金属密度(kg/m³)、 σ_m は溶融金属の表面張力(N/m)、dv は容器直径(m)、D_M は



 図 99 水モデルで得られた物質移動係数と攪拌ガス流量との関係 (文献¹⁰³⁾による)



図 100 (3.5.4) 式による物質移動係数の整理(文献 108) による)

トピードカー

×

280

溶融金属中の溶質の拡散係数 (m²/s)、^{νm}は溶融金属の動 粘度 (m²/s) で qg はガス流量 (m³/s) である。

Sh = 6.0 × [Pe
$$(\frac{\rho_{\rm m}gdv^2}{\sigma_{\rm m}}) (\frac{d_{\rm B}Re^{-1/3}}{dv})$$
] ^{1/2} (3.5.5)

Sh =
$$\frac{k_{m}d_{v}}{D_{M}}$$
, Pe = $\frac{(\frac{1}{\pi d_{v}^{2}}) d_{v}}{D_{M}}$, Re = $\frac{(\frac{1}{\pi d_{v}^{2}}) d_{v}}{\nu_{m}}$

3.5.2 スラグ・メタル反応 (インジェクションフラックス)

インジェクションされたフラックスが浮上中に周囲の溶鉄 と反応する際には、メタル側容量係数 (kmA) として浸透説に もとづく (3.5.6) 式が提唱されている。尚、u_{slip}はフラックス 粒子と溶鉄とのスリップ速度 (m/s) であり (3.5.7) 式で表さ れる (アレンの式)¹¹⁰⁾。ここで d_P は粉体直径 (m)、ρ_P は粉体 密度 (kg/m³) である。

$$k_{\rm m}A = 2 \; (\frac{D_{\rm M} u_{\rm slip}}{\pi \, d_{\rm P}})^{1/2} \; (\frac{\pi \, d_{\rm P}}{6}) \; \dots \; (3.5.6)$$

$$u_{\rm slip} = \frac{4g^2 (\rho_{\rm m} - \rho_{\rm P})^2 d_{\rm P}^3}{225 \,\mu_{\rm m} \,\rho_{\rm m}^{1/3}} \dots (3.5.7)$$



図 101 物質移動係数とガス流量の関係 (文献 106) による)



図 102 ガス攪拌によるメタル相、スラグ相内の流動(文献 107)による)

3.5.3 ガス・メタル反応(自由表面)

底吹きされた鋼浴における自由表面でのガス・メタル反応 としては、真空精錬での脱炭や脱窒素、吸窒素などが挙げら れる。容量係数の測定は水モデル¹¹¹⁻¹¹³⁾での研究があり、雰 囲気を変えて、水への CO₂ や O₂の吸収速度と放出速度の差 を求め、気泡による反応を相殺させて自由表面での反応速度 を評価する方法がとられている。水/ CO₂ 系では (3.5.8) 式 が得られている^{111,112}。

$$(k_L A) = 138 (D_L q_g)^{1/2} (\frac{d_V}{2}) \dots (3.5.8)$$

また、溶鋼への N₂の吸収速度と放出速度を測定し、同様 な方法で評価した結果、ガス流量依存性 (図 105) や真空度 依存性 (図 106) が得られ、これらと水/ O₂系の実験結果を 合わせて (2.2.5) 式で示した Π の関数式が得られている。

3.5.4 ガス・メタル反応 (気泡)

鋼浴を浮上するガス気泡と周囲の溶鉄との反応を考える場合には、ガス気泡径を3.2.4節で述べた方法で推定し、球を 仮定して一個の気泡の界面積と気泡数とを計算する。物質 移動係数は浸透説により (3.5.10) 式で計算されることが多 い^{114,115)}。ここで uB は気泡の上昇速度であり 3.2.7節で示し た方法で計算できる。また dB は気泡直径 (m) である。

$$k_m = 2 \left(\frac{D_M}{\pi} \frac{u_B}{d_B}\right)^{1/2}$$
.....(3.5.10)

浮上中の気泡は反応によって気相組成が変化し、さらに位 置によって静圧が変化する。従って、気泡による反応量を計 算するには浮上速度を推定し、微小時間毎に反応量を計算し ながら浮上させ、これを浴表面に到達する時間まで繰り返す 方法がとられる。



図 103 (3.5.5) 式による物質移動係数の整理(文献 107) による)







図 105 溶鋼 / № 系で得られた自由表面での容量係数と底吹きガス流量 の関係(文献¹¹³⁾による)



図 106 溶鋼 / № 系で得られた自由表面での容量係数と真空度の関係 (文献 ¹¹³⁾ による)

3.6 固体の溶解

3.6.1 スクラップ溶解¹¹⁶⁾

高温の溶鉄と常温のスクラップが接触すると、スクラップ の周りに凝固層が生成し、凝固層の成長が終了した時点か ら溶解が始まる。溶解は熱移動だけでなく物質移動も関与し て進行する。つまり、一般には溶鉄の方がスクラップよりも 炭素濃度が高いため、溶鉄からスクラップへ炭素が拡散し融 点を下げる。これと同時に溶鉄からスクラップへ熱が供給さ れ、溶解熱とスクラップの昇温に供される。界面の炭素濃度 と温度は、物質移動と熱移動が均衡する点として決まる(図 107)。

これを解析するための基礎式は、1次元円柱座標系での非 定常熱伝導方程式である(3.6.1)式、溶解・凝固を伴う場合 の界面での熱収支式である(3.6.2)式、界面移動を伴う場合 の物質移動の式である(3.6.3)式になる。

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \left(\frac{\chi}{C_{P}\rho}\right) \left(\frac{\partial^{2}T}{\partial^{2}r} + \frac{1}{r}\frac{\partial T}{\partial r}\right) \dots (3.6.1)$$
$$h_{sm} \left(T_{L,b} - T_{s}\right) = \chi \left(\frac{\partial T}{\partial r}\right)_{s} - \left(-Q_{L}\right)\rho \left(\frac{dr}{dt}\right) \dots (3.6.2)$$

$$-(\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}) = k_{\rm sm} \ln \{1 + \frac{(C_{\rm L,b} - C_{\rm s})}{(C_{\rm s} - C_{\rm o})}\} \dots (3.6.3)$$

ここで、Tは温度 (K)、tは時間 (s)、rはスクラップを円 柱と仮定した時の中心からの半径方向距離 (m)、 χ は熱伝導 率 (W/ (m・K))、C_Pは比熱 (J/ (kg・K))、 ρ は密度 (kg/ m³)、Q_Lは凝固潜熱 (J/kg)、ksm は物質移動係数 (m/s)、 hsm は熱伝達率 (W/ (m²・K)) である。

凝固層の成長・溶解は(3.6.1)式、(3.6.2)式で計算し、ス クラップ溶解は炭素濃度と液相線温度の関係を入れて、上記 の3式を連成させて計算する。

回転円柱溶解時の物質移動係数に関しては (3.6.4) 式が求



められている (図108)。

ここで、Shはシャーウッド数 (= d×k_{sm}/D)、Re はレイ ノルズ数 (= d×u/ ν)、Sc はシュミット数 (= ν /D) で、d は代表長さ (m)、D は相互拡散係数 (m²/s)、u は代表速度 (m/s)、 ν は動粘性係数 (m²/s) である。

また、物質移動係数と熱伝達率の間には図109のような相 関がある。

実際の転炉操業へ適用する場合には、実験結果との対比から k_{sm} として 1.5×10^{-4} m/s、 h_{sm} として35000W/(m²·K)が報告されている。

3.6.2 滓化

固体酸化物が溶融スラグに添加される場の溶解速度を滓化 速度と呼ぶ。

気孔率 54%の試薬用 CaO 焼結体の溶解試験を液相側境界 層中の物質移動律速として解析した結果、1673K での製鋼ス ラグに対する溶解速度として (3.6.5) 式が得られている (図 110)¹¹⁷⁾。







図 109 物質移動係数と熱伝達率の関係(文献 116) による)

ここでStは液相側境界層中の物質移動係数 k_{cm} (m/s)を 用い k_{cm}/u で表わされる無次元数である。また、 k_{cm} の活性 化エネルギーとして 265kJ/molという値が得られている(図 111)。これより半径 r_{cm} (m)のCaO円柱の溶解速度は(3.6.6) 式で計算できる。

$$-\frac{\mathrm{d}\mathbf{r}_{\mathrm{cm}}}{\mathrm{d}\mathbf{t}} = \frac{\mathrm{k}_{\mathrm{cm}}}{100} \frac{\rho_{\mathrm{L}}}{\rho_{\mathrm{cm}}} \left\{ (\%\mathrm{CaO})^* - (\%\mathrm{CaO}) \right\}$$

ここで、_{ρL}、_{ρcm} は液体スラグ、CaO の密度 (kg/m³)、(% CaO)、(%CaO)*は液体スラグ中、及び、界面のCaO濃度 (質 量%) である。

CaOを製鋼スラグに浸漬した場合、界面に2CaO・SiO2 皮膜が生成する。FeOが高くSiO2が低い製鋼スラグでは皮 膜は不連続的なため溶解をあまり阻害しないが、スラグ組成



図 110 CaO 焼結体の滓化速度とレイノルズ数の関係(文献 117) による)



図 111 CaO 焼結体滓化速度の温度依存性(文献 ¹¹⁷⁾ による)

によっては、厚く連続的な皮膜が生成し溶解速度を著しく低 下させることがあるので注意が必要である。

気孔率 30%及び 13%の試薬用 MgO 焼結体の溶解試験を (3.6.6) 式と同様に (3.6.7) 式で解析し、液相側境界層中の物 質移動係数 kmm (m/s) を求めると、図 112 のようにスラグの 動粘性係数と相関が見られる。金属円柱の溶融金属中への溶 解で得られた (3.6.8) 式を用いて、測定された kmm から拡散 係数を求めた結果が図 113 である¹¹⁸⁾。

また、kmmの活性化エネルギーとして 330kJ/molという値 が得られている。MgOの場合は界面に緻密な MgO-FeO 固



図 112 物質移動係数と動粘度の関係(文献 118) による)



図 113 動粘度と拡散係数の関係(文献 118) による)

溶体が形成されるため、この固溶体が液相スラグに溶解する ことで滓化が進行する。

ドロマイトの場合は、MgOとCaOが含まれるため、(3.6.6) 式、(3.6.7) 式で得られる溶解速度 J_{CaO}、J_{MgaO} (kg/ (m² · s)) の小さい方が律速になるが、無次元式として (3.6.9) 式が得 られている¹¹⁹⁾。

(次号 Vol.15 No.11 に続く)

参考文献

- 103) 浅井滋生:第100,101回西山記念技術講座テキスト, 日本鉄鋼協会,(1984),67.
- 104) D.G.C.Robertson and B.B.Staples : Process Engineering of Pyrometallurgy, I.M.M, London, (1974), 51.
- 105) F.D.Richardon, D.G.C.Robertson and B.B.Staples : Physical Chemistry in Metallurgy, Proceedings of Darken Conference, U.S.Steel, Pittsburgh, (1976), 25.
- 106) 平沢政広,森一美,佐野正道, 圃中朝夫, 島谷祐司, 岡崎義光:鉄と鋼, 73 (1987), 1343.
- 107) 平沢政広,森一美,佐野正道,島谷祐司,岡崎義光: 鉄と鋼,73 (1987),1350.
- 108) S.Kitamura, T.Kitamura, K.Shibata, Y.Mizukami, S.Mukawa and J.Nakagawa : ISIJ Int., 31 (1991) , 1322.

- 109) 森一美:鉄と鋼, 77 (1991), 2077.
- 110) T.Kitamura, K.Shibata, I.Sawada and S.Kitamura :
 Proceedings of the 6th International Iron and Steel Congress, Nagoya, ISIJ, Vol.3 (1990), 50.
- 111) S.Taniguchi, Y.Okada, A.Sakai and A.Kikuchi : Proceedings of the 6th International Iron and Steel Congress, Nagoya, ISIJ, 3 (1990), 394.
- 112) D.Guo and G.A.Irons : Metall. Trans. B, 31B (2000) , 1447.
- 113) 北村信也, 宮本健一郎, 辻野良二:鉄と鋼, 80 (1994), 101.
- 114) 藤井徹也, 鞭巖: 鉄と鋼, 56 (1970), 558.
- 115) 渡辺秀夫,浅野鋼一,佐伯毅:鉄と鋼,54 (1968),1327.
- 116) 磯部浩一,前出弘文,小沢浩作,梅沢一誠,斉藤力: 鉄と鋼,76 (1990),269.
- 117) 松島雅章, 矢動丸成行, 森克巳, 川合保治: 鉄と鋼,62 (1976), 182.
- 118) 馬越幹男,森克巳,川合保治:鉄と鋼,67 (1981),1726.
- 119) M.Umakoshi, K.Mori and Y.Kawai; Trans.ISIJ, 24 (1984), 532.

(2010年3月25日受付)